

بتاريخ 19/10/2025

تقرير متابعة الكاميرات يومي

الفرع	الكاميرا	التشغيل	ملاحظه	9	11	1	3	5
اسيوط	1	تعمل	تظهر الشارع		ok		ok	
	2	تعمل	تظهر الشارع		ok		ok	
	3	تعمل	تظهر مدخل المبنى		ok		ok	
	4	لا يوجد	نحتاج زيادة الكاميرات لاطهار المخزن من الداخل					
	5	لا يوجد						
	6	لا يوجد						
	7	لا يوجد						
	8	لا يوجد						
طنطا	1	تعمل	نحتاج انترنت جيد للمتابعة		no			
	2	تعمل			no			
	3	تعمل			no			
	4	تعمل			no			
	5	تعمل			no			
	6	لا يوجد						
	7	لا يوجد						
	8	لا يوجد						
يونايتد	1/1	تعمل			ok		ok	
	1/2	تعمل			ok		ok	
	1/3	تعمل			ok		ok	
	1/4	تعمل			ok		ok	
	1/5							
	2/1	تالف	1كاميرا تحتاج صيانة او استبدال 2كاميرا تحتاج تغيير كابلات بطول 240متر		no			
	2/2	تعمل						
	2/3	تعمل						
	2/4	تعمل						
	2/5	تعمل			ok		ok	
	2/6	تعمل			ok		ok	
	2/7	تعمل	تحتاج صيانة		no			
	2/8	تعمل			ok		ok	
	3/1	تعمل	ال dvr يحتاج لهارد و باور سيلاي للتشغيل		no			
	3/2	تعمل			no			
	3/3	تعمل			no			
	3/4	تعمل			no			
	3/5	تعمل			no			
3/6	تعمل			no				
3/7	تعمل			no				
3/8	تعمل			no				
بوليميرا	1/1	تعمل			ok		ok	
	1/2	تعمل			ok		ok	
	1/3	تعمل			ok		ok	
	1/4	تعمل			ok		ok	
	1/5	تعمل			ok		ok	
	1/6	تعمل			ok		ok	
	1/7	تعمل			ok		ok	
	1/8	تعمل			ok		ok	
	2/1	تعمل			ok		ok	
	2/2	تعمل			ok		ok	
	2/3	تعمل			ok		ok	
	2/4	تعمل			ok		ok	
	2/5	تعمل			ok		ok	
	2/6	تعمل			ok		ok	
	2/7	تعمل			ok		ok	
	2/8	تعمل			ok		ok	
	3/1	تعمل			ok		ok	
	3/2	تعمل			ok		ok	
	3/3	تعمل			ok		ok	
	3/4	تعمل			ok		ok	
	3/5	لا يوجد			ok		ok	
	3/6	لا يوجد			ok		ok	
	3/7	لا يوجد			ok		ok	
	3/8	لا يوجد			ok		ok	
قنا	1/1	جاري التركيب	تحتاج راوتر للانترنت لربطها بالادارة		no			
	1/2	جاري التركيب			no			
	1/3	جاري التركيب			no			
	1/4	جاري التركيب			no			